

I

**MODELLI:** Power Unit Multimate con carburatore

**OGGETTO:** Carburazione dei motori Multimate in versione **EURO 2** (direttiva 97/68/EC + 2002/88/EC + 2004/26/EC) sulle viti "L" e "H". Le viti sono regolate in Emak nel rispetto delle norme.

Utilizzare l'apposito cacciavite speciale cod. 001001576

**Le viti hanno la seguente preregistrazione:**

EN

**MODELS:** Power Unit Multimate with carburetor

### **Walbro WT 936A**

**OBJECT:** Correct tuning of the **EURO 2** version Multimate's motors (EC directives 97/68/EC + 2002/88/EC + 2004/26/EC) on the jets **L & H**. The jets are factory set by Emak to comply with the directives.

Use the special screwdriver P/N 001001576

**The Jets have the following factory registration:**

$$L = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

$$H = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

### **PROCEDURA PER LA CARBURAZIONE (con accessorio decespugliatore)**

A seguito di interventi straordinari di riparazione delle macchine, è obbligatorio che la carburazione venga ripristinata come i valori iniziali.

**La procedura è la seguente:**

- 1) Avviare la macchina, scaldarla per almeno 60 sec accelerando e decelerando (**senza portarla in fuori giri**);
- 2) Chiudere (avvitare) la vite "L" fino a trovare il più alto nr. di giri del motore al minimo (fermarsi prima del successivo calo di giri o spegnimento della macchina);
- 3) Agire sulla vite "T" per avere un regime di rotazione compreso tra
  
- 4) Aprire (svitare) la vite "L" fino ad avere un regime di rotazione compreso tra
  
- 5) Regolare con la vite "H" il regime massimo di giri

### **CARBURETOR TUNING (with brushcutter accessory)**

When following a repair or engine overhaul, you are obliged to re-tune the carburettor to its original setting.

**Our method is:**

- 1) 1) Start the unit and warm up for 60 seconds, accelerating and decelerating (**do not take the unit to full throttle no load**);
- 2) 2) Close the L jet until the maximum number of rpm is reached (stop rotating the jet before the rpm drop or the unit stalls);
- 3) 3) Adjust the T screw until the unit reaches an idle rpm between

**3400 - 3600 RPM**

4) Open the jet L until rpm drops to between

**2900 - 3000 RPM**

5) Adjustment of the jet H for wide open throttle operation

**8500** (motore nuovo - new engine) / **8800** (motore rodato - run-in engine) **RPM**

with nylon line (Ø 2 mm) at cutting position.

con filo di nylon (Ø 2 mm) a lametta.

**N.B.:** La procedura per la carburazione è valida per tutti gli accessori

**N.B.:** The above procedure is also the same for all tools

ES

**MODELOS: Power Unit Multimate con carburador**

**OBJETO:** Carburación de los motores Multimate versión **EURO 2** (decreto 97/68/EC + 2002/88/EC + 2004/26/EC) en los tronillos “L” y “H”. Los tornillos se regulan en EMAK dentro del respeto de las normas.

Utilizar el desatornillador especial cód. 001001576

**Los tornillos tienen la siguiente preregulación (regulación realizada en EMAK):**

FR

**MODÈLES: Power Unit Multimate avec carburateur**
**Walbro WT 936A**

**OBJET:** Carburation des moteurs Multimate version **EURO 2** (directives 97/68/EC + 2002/88/EC + 2004/26/EC) sur les vis «L» et «H». Les vis sur le carburateur sont réglées en usine (Emak) conformément aux normes.

Utiliser le tournevis spécial cod. 001001576

**Le pré serrage des vis est le suivant:**

$$L = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

$$H = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

**PROCEDIMIENTO PARA LA CARBURACIÓN (con la aplicación del desbrozador)**

Después de una reparación extraordinaria de la máquina, es obligatorio que la carburación siga respetando los valores iniciales.

**El procedimiento es el siguiente:**

- 1) Poner en funcionamiento la máquina, calentarla por 60 segundos mínimo acelerando y desacelerando (**sin llevarla fuera de vueltas**);
- 2) Ajustar (atornillar) el tornillo “L” hasta llevar el motor al máximo número de vueltas posibles (detenerse antes de la ulterior disminución de vueltas o de que se apague la máquina);
- 3) Intervenir sobre al tornillo “T” para obtener un número de vueltas al mínimo entre

- 4) Abrir (desatornillar) el tornillo “L” hasta llegar a un régimen de vueltas comprendido entre

- 5) Regular con el tornillo “H” el régimen máximo de vueltas

**8500** (motor nuevo - moteur neuf) / **8800** (motor usado - moteur rodé) **RPM**

con hilo de nylon (Ø 2 mm) a cuchilla.

**N.B.:** El procedimiento para la carburación vale para todas las aplicaciones

**MÉTHODE DE CARBURATION (avec les accessoires de débroussailleuse)**

Après être intervenue sur la carburation des souffleur pour une éventuelle réparation, il est obligatoire de rétablir les réglages de la carburation aux valeurs initiales.

**La méthode est la suivante:**

- 1) Démarrer la tronçonneuse, la faire chauffer pendant au moins 60 secondes en accélérant et en décélérant (**ne pas amener le moteur en sur régime**);
- 2) Fermer (visser) la vis «L» jusqu'à obtenir le régime maximum possible (s'arrêter avant la chute de régime ou avant l'extinction de la tronçonneuse);
- 3) Agir sur la vis «T» jusqu'à obtenir un régime de ralenti soit compris entre

**3400 - 3600 RPM**

- 4) Ouvrir (dévissier) la vis «L» jusqu'à obtenir un régime de rotation compris entre

**2900 - 3000 RPM**

- 5) Régler au moyen de la vis «H» le régime maximum

avec fils nylon (Ø 2 mm) à la tête de coupe.

**N.B.:** La procédure ci-dessus est la même pour tous les outils

PL

MODELE: Multi Mate z gaźnikiem

**Walbro WT 936A**

**TEMAT:** Prawidłowa regulacja dysz regulacyjnych L i H z gaźnikiem w wersji **EURO 2** ( dyrektywy EC 97/68/EC+2002/88/EC+2004/26/EC). Dysze zostały fabrycznie ustawione przez Emak zgodnie z wyszczególnionymi dyrektywami.

Do regulacji stosować specjalny śrubokręt P/N 001001576.

Dysze posiadają następujące fabryczne nastawy:

$$L = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

$$H = 1 + 1/2 \pm 1/2$$

**REGULACJA GAŹNIKA**

Po dokonaniu naprawy silnika lub gaźnika , serwis jest zobowiązany do przywrócenia oryginalnych zastawów dysz regulacyjnych.

**Sposób postępowania:**

- 1) Uruchomić i rozgrzać silnik przez co najmniej 60 sekund wciskając i zwalniając dźwignię gazu (**nie wolno utrzymywać silnika na maksymalnych obrotach bez obciążenia**);
- 2) Zamykać dyszę L do momentu osiągnięcia maksymalnych obrotów (przerwać czynność w momencie kiedy obroty zaczną się zmniejszać);
- 3) Śrubę regulacyjną T ustawić w położeniu , w którym silnik osiąga obroty w przedziale:

**3400 - 3600 obr/min**

- 4) Dyszę L otworzyć tak aby obroty obniżyć do poziomu:

**2900 - 3000 obr/min**

- 5) Całkowicie otworzyć przepustnicę i wyregulować dyszę H tak aby obroty silnika z głowicą żyłkową Ø 2 mm w położeniu roboczym osiągnęły poziom

**8500 (nowy silnik) / 8800 (silnik dotarty) obr/min**

**UWAGA:** Powyższą procedurę stosować niezależnie od rodzaju przystawki